

			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	SUM	
<b>Oversikt over ekstraordinære vedlikeholdstiltak - skolebygg - sept. 2024</b>			SUM	16,23	12,35	10,30	6,41	7,94	1,65	10,81	7,02	3,87	-	76,57
Bygg	Beskrivelse av tiltak	Drift/ Investering	Ekskl. mva											
Voksenopplæring / Moduler	Ny Led Belysning	Investering	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17
Voksenopplæring / Moduler	Oppvarming, panelovner	Drift	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02
Voksenopplæring / Moduler	Sanering av rør med asbest	Drift	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25
Voksenopplæring / Moduler	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05
Voksenopplæring / Moduler	Utvendig Vask/maling	Drift	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,20
Algarheim skole	Led Belysning	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05
Algarheim skole	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05
Bakke skole / hovedbygg	Ny Led Belysning	Investering	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Bakke skole / hovedbygg	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05
Bakke skole / hovedbygg	Nytt Brannanlegg/markeringslys	Investering	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
Bakke skole / hovedbygg	Utbedringer av avvik i sprinkleranlegget	Drift	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
Bakke skole / hovedbygg	Bytte til LED-lys ENØK, Bakke skole	Investering	-	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	-	1,20
Bakke skole / hovedbygg	Nød/ledelys Byttes til LED og nye sentraler Bakke Skole/K-Bygget	Investering	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14
Borgen skole / hovedbygg	Ny Led Belysning	Investering	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70
Borgen skole / hovedbygg	Innkjøp av deler/armaturer	Drift	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
Borgen skole / hovedbygg	Etter nyere krav om jording, må Ledninger, sikringskap og hovedinntak legges nytt	Investering	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	0,45
Borgen skole / hovedbygg	Oppvarming, panelovner	Investering	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	0,50
Borgen skole / hovedbygg	Ny Varmtvannsbereder	Drift	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	0,04
Borgen skole / hovedbygg	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05
Borgen skole / hovedbygg	Oppgradering automatikk	Investering	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
Borgen skole / hovedbygg	Utvendig råteskader	Drift	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
Borgen skole / hovedbygg	Utvendig Vask/maling	Drift	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	0,30
Borgen skole / hovedbygg	Innvendig Malerarbeid Vegg tak	Drift	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
Borgen skole / hovedbygg	Dørholdemagneter, markeringslys, el - uttak	Drift	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,02
Borgen skole / hovedbygg	Nytt markeringslys	Drift	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,07
Borgen skole / hovedbygg	Isolering av vent.kanaler, brannspjeld	Drift	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01
Borgen skole / hovedbygg	Branntrapper/stiger	Investering	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
Borgen skole / hovedbygg	Utskifting av vinduer til vinduer med brannmotstand	Drift	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	0,09
Borgen skole / hovedbygg	Utskifting av dører til dører med brannmotstand	Investering	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	0,13
Borgen skole / hovedbygg	Brannsikring av gjennomføringer	Drift	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03
Borgen skole / hovedbygg	Oppgradering av brannskiller	Drift	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
Borgen skole / hovedbygg	Oppgradering av brannskiller mot rømningsvei, brannmaling av trepanel i korridorer.	Drift	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08
Borgen skole / hovedbygg	Borgen skole - oppgradering til LED lys	Investering	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Borgen skole / hovedbygg	Bytte blandebatterier (skoldingsfare) Borgen skole	Investering	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
Borgen skole / hovedbygg	Bytte til LED-lys ENØK, Borgen Skole	Investering	-	-	0,70	0,70	-	-	-	-	-	-	-	1,40
Døli skole / hovedbygg	Ny Led Belysning	Investering	-	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	-	1,20
Døli skole / hovedbygg	Etter nyere krav om jording, må Ledninger, sikringskap og hovedinntak legges nytt	Investering	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10
Døli skole / hovedbygg	Ny Varmtvannsbereder	Drift	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	0,04
Døli skole / hovedbygg	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05
Døli skole / hovedbygg	Ettervarme batt.	Investering	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
Døli skole / hovedbygg	Oppgradering automatikk	Investering	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
Døli skole / hovedbygg	Yttertak,takrenner nedløp	Investering	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	2,00
Døli skole / hovedbygg	Utbedringer i nødlysanlegget.	Drift	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08
Gystadmarka skole	Ny Led Belysning	Investering	-	-	-	-	-	-	1,20	-	-	-	-	1,20
Gystadmarka skole	Ny Varmtvannsbereder	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04
Gystadmarka skole	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05
Gystadmarka skole	Oppgradering automatikk	Investering	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	0,60
Gystadmarka skole	Nytt Brannanlegg/markeringslys	Investering	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,15
Gystadmarka skole	Bytte til LED-lys ENØK Gystadmarka Barneskole	Investering	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Ny Led Belysning	Investering	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Etter nyere krav om jording, må Ledninger, sikringskap og hovedinntak legges nytt	Investering	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Ny Varmtvannsbereder	Drift	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01

			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	SUM	
<b>Oversikt over ekstraordinære vedlikeholdstiltak - skolebygg - sept. 2024</b>			SUM	16,23	12,35	10,30	6,41	7,94	1,65	10,81	7,02	3,87	-	76,57
Bygg	Beskrivelse av tiltak	Drift/ Investering											Ekskl. mva	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Sanering av rør med asbest	Investering	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	0,08	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Ikke tilfredstillende	Investering	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Oppgradering automatikk	Investering	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	0,18	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Ventilasjon, isolering og spjeld	Drift	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Utvendig råteskader	Drift	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	0,09	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Utvendig Vask/maling	Drift	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	0,24	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Bytte takstein og undertak	Investering	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	0,45	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Legge ny skifer på trapp	Drift	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Innvendig Malerarbeid Vegg tak	Drift	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Nytt markeringslys	Drift	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,02	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Utskifting av vinduer med brannmotstand	Investering	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	El – kabler må kasses inn (himling) får å skille vekk brannenergien fra rømningsveien	Drift	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Alt av treverk i rømningsveier må brannbeskyttes	Drift	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Utskifting av brannndører	Drift	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,01	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Brannsikring av gjennomføringer i brannskiller	Drift	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Maling av trepanel i rømningsveier	Drift	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0,02	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Himlingen skal bestå av ubrennbart materiale (Brannsafe brannkonsept).	Investering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Ny luke med brannmotstand må settes inn.	Drift	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Komplettere med sløkkeutstyr	Drift	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Ny Led Belysning	Investering	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Etter nyere krav om jording, må Ledninger, sikringskap og hovedinntak legges nytt	Investering	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	0,06	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Ny Varmtvannsbereeder	Drift	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Sanering av rør med asbest	Investering	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	0,15	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Ventilasjon.	Investering	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Oppgradering automatikk	Investering	-	-	-	0,37	-	-	-	-	-	-	0,37	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Ventilasjon, isolering og spjeld	Drift	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Utvendig råteskader	Drift	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	0,19	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Utvendig Vask/maling	Drift	-	-	0,49	-	-	-	-	-	-	-	0,49	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Bytte takstein og undertak	Investering	-	-	-	-	0,92	-	-	-	-	-	0,92	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Legge ny skifer på trapp	Drift	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Innvendig Malerarbeid Vegg tak	Drift	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Nytt markeringslys	Drift	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Utskifting av vinduer med brannmotstand	Investering	-	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	0,12	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	El – kabler må kasses inn (himling) får å skille vekk brannenergien fra rømningsveien	Drift	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Alt av treverk i rømningsveier må brannbeskyttes	Drift	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Utskifting av brannndører	Drift	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	0,03	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Brannsikring av gjennomføringer i brannskiller	Drift	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Maling av trepanel i rømningsveier	Drift	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Himlingen skal bestå av ubrennbart materiale (Brannsafe brannkonsept).	Investering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Ny luke med brannmotstand må settes inn.	Drift	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Komplettere med sløkkeutstyr	Drift	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Hovin skole - oppgradering og maling av fasader	Investering	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Hovin skole - oppgradering til LED lys	Investering	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Utskifting av varmepumpe. Oppgradering miljøgass	Investering	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Ny Led Belysning	Investering	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Etter nyere krav om jording, må Ledninger, sikringskap og hovedinntak legges nytt	Investering	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,01	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Ny Varmtvannsbereeder	Drift	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Sanering av rør med asbest	Investering	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Ikke tilfredstillende	Investering	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	

			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	SUM	
<b>Oversikt over ekstraordinære vedlikeholdstiltak - skolebygg - sept. 2024</b>			SUM	16,23	12,35	10,30	6,41	7,94	1,65	10,81	7,02	3,87	-	76,57
Bygg	Beskrivelse av tiltak	Drift/ Investering	Ekskl. mva											
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Oppgradering automatikk	Investering	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Ventilasjon, isolering og spjeld	Drift	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Utvendig råteskader	Drift	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0,03	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Utvendig Vask/maling	Drift	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0,07	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Bytte takstein og undertak	Drift	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	0,13	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Legge ny skifer på trapp	Drift	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Innvendig Malerarbeid Vegg tak	Drift	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Nytt markeringslys	Drift	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Utskifting av vinduer med brannmotstand	Investering	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	EI – kabler må kasses inn (himling) får å skille vekk brannenergien fra rømningsveien	Drift	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Alt av treverk i rømningsveier må brannbeskyttes	Drift	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Utskifting av brannløser	Drift	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Brannsikring av gjennomføringer i brannskiller	Drift	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Maling av trepanel i rømningsveier	Drift	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Himlingen skal bestå av ubrennbar materiale (Brannsafe brannkonsept).	Investering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Ny luke med brannmotstand må settes inn.	Drift	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Komplettere med slokkeutstyr	Drift	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Hovin skole / SFO (Bygg C)	Oppgradering ventilasjon/Nytt anlegg Eldste SFO-del, Hovin Skole	Investering	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Ny Led Belysning	Investering	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	0,15	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Etter nyere krav om jording, må Ledninger, sikringskap og hovedinntak legges nytt	Investering	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Oppvarming, panelovner	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Ny Varmtvannsbereeder	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Oppgradering automatikk	Investering	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,07	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Utvendig råteskader	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	0,08	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Utvendig Vask/maling	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	0,09	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Bytte tak	Investering	-	-	-	-	-	-	0,62	-	-	-	0,62	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Nye takrenner/nedløp	Drift	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	dreneringpapp sfo	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	0,03	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Nytt markeringslys	Investering	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	EI-arbeid	Drift	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Ventilasjon, isolering og spjeld	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Opprette EI 60 skille mot rømningsvei.	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Utskifting av brannløser	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Brannsikring av gjennomføringer i brannskiller	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Oppgradering av brannskiller	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	
Jessheim skole / Gulliver (Bygg D)	Maling av trepanel i rømningsveier	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Ny Led Belysning	Investering	-	-	-	-	-	-	0,83	-	-	-	0,83	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Etter nyere krav om jording, må Ledninger, sikringskap og hovedinntak legges nytt	Investering	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	0,18	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Oppvarming, panelovner	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	-	0,12	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Ny Varmtvannsbereeder	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Oppgradering automatikk	Investering	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	0,36	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Utvendig råteskader	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,42	-	-	0,42	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Utvendig Vask/maling	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47	-	0,47	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Bytte tak	Investering	-	-	-	-	-	-	3,38	-	-	-	3,38	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Nye takrenner/nedløp	Drift	-	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	0,12	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	dreneringpapp sfo	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	0,18	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Nytt markeringslys	Investering	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	0,09	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	EI-arbeid	Drift	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Ventilasjon, isolering og spjeld	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Opprette EI 60 skille mot rømningsvei.	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	

			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	SUM	
<b>Oversikt over ekstraordinære vedlikeholdstiltak - skolebygg - sept. 2024</b>			SUM	16,23	12,35	10,30	6,41	7,94	1,65	10,81	7,02	3,87	-	76,57
Bygg	Beskrivelse av tiltak	Drift/ Investering											Ekskl. mva	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Utskifting av brannndører	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,07	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Brannsikring av gjennomføringer i brannskiller	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Oppgradering av brannskiller	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	0,06	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Maling av trepanel i rømningsveier	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Bytte blandedbatterier (skoldingsfare) Jessheim skole	Investering	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Bytte til LED-lys ENØK, Jessheim Barneskole	Investering	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	0,30	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Jessheim skole - oppgradering solavskjerming	Investering	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Utskifting av kjøkkeninnredning på personalrom - Jessheim skole	Investering	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Utvide og oppgradere personalrom - Jessheim skole	Investering	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Ny Led Belysning	Investering	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	0,08	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Etter nyere krav om jording, må Ledninger, sikringskap og hovedinntak legges nytt	Investering	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Oppvarming, panelovner	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,01	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Ny Varmtvannsbereder	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Oppgradering automatikk	Investering	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Utvendig råteskader	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Utvendig Vask/maling	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	0,05	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Bytte tak	Investering	-	-	-	-	-	-	0,34	-	-	-	0,34	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Nye takrenner/nedløp	Drift	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	dreneringpapp sfo	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Nytt markeringslys	Investering	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	El-arbeid	Drift	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Ventilasjon, isolering og spjeld	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Opprette EI 60 skille mot rømningsvei.	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Utskifting av brannndører	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Brannsikring av gjennomføringer i brannskiller	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Oppgradering av brannskiller	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	
Jessheim skole / Hovedbygg gymsal	Maling av trepanel i rømningsveier	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Ny Led Belysning	Investering	-	-	-	-	-	-	0,34	-	-	-	0,34	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Etter nyere krav om jording, må Ledninger, sikringskap og hovedinntak legges nytt	Investering	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,07	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Oppvarming, panelovner	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	0,05	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Ny Varmtvannsbereder	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Oppgradering automatikk	Investering	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	0,15	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Utvendig råteskader	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-	0,17	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Utvendig Vask/maling	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	0,19	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Bytte tak	Investering	-	-	-	-	-	-	1,37	-	-	-	1,37	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Nye takrenner/nedløp	Drift	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	0,05	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	dreneringpapp sfo	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	0,07	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Nytt markeringslys	Investering	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	0,04	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	El-arbeid	Drift	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Ventilasjon, isolering og spjeld	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Opprette EI 60 skille mot rømningsvei.	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Utskifting av brannndører	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Brannsikring av gjennomføringer i brannskiller	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Oppgradering av brannskiller	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	
Jessheim skole / Hvitbygg (Bygg B)	Maling av trepanel i rømningsveier	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	0,02	
Mogreina skole / hovedbygg	Ny Led Belysning	Investering	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	
Mogreina skole / hovedbygg	Etter nyere krav om jording, må Ledninger, sikringskap og hovedinntak legges nytt	Investering	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	
Mogreina skole / hovedbygg	Oppvarming	Drift	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	
Mogreina skole / hovedbygg	Ny Varmtvannsbereder	Drift	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08	
Mogreina skole / hovedbygg	Sanering av rør med asbest	Investering	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	0,35	

			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	SUM	
<b>Oversikt over ekstraordinære vedlikeholdstiltak - skolebygg - sept. 2024</b>			SUM	16,23	12,35	10,30	6,41	7,94	1,65	10,81	7,02	3,87	-	76,57
Bygg	Beskrivelse av tiltak	Drift/ Investering	Ekskl. mva											
Mogreina skole / hovedbygg	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08	
Mogreina skole / hovedbygg	Radiatorer	Investering	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50	
Mogreina skole / hovedbygg	Skitte 360.04 og få inn vannbåren varmebatteri	Investering	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	0,65	
Mogreina skole / hovedbygg	Oppgradering automatikk	Investering	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	
Mogreina skole / hovedbygg	Bytte vinduer SFO (de/re screen)	Investering	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	
Mogreina skole / hovedbygg	Utvendig Vask/maling	Drift	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
Mogreina skole / hovedbygg	Bytte takstein og undertak , renner nedløp	Drift	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	
Mogreina skole / hovedbygg	Riv panel, etterisolere ny panel SFO	Investering	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	
Mogreina skole / hovedbygg	Utvendig Modul	Ikke bestemt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mogreina skole / hovedbygg	Råteskadet panel	Drift	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	
Mogreina skole / hovedbygg	Vask/mal	Drift	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	
Mogreina skole / hovedbygg	Markering/ledelys	Investering	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	
Mogreina skole / hovedbygg	Ventilasjon, isolering og spjeld	Drift	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	
Mogreina skole / hovedbygg	Utskifting av brannører	Investering	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	
Mogreina skole / hovedbygg	Maling av trepanel i rømningsveier	Drift	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	
Mogreina skole / hovedbygg	Brannsikring av gjennomføringer i brannskiller	Drift	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	
Mogreina skole / hovedbygg	Oppgradering av brannskiller	Drift	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	
Mogreina skole / hovedbygg	Utskifting av vinduer med brannmotstand	Drift	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	
Mogreina skole / hovedbygg	Splitte ventilasjon til gymsal	Investering	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	1,50	
Nordkisa skole	Ny Led Belysning	Investering	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
Nordkisa skole	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	0,05	
Nordkisa skole	Nytt Brannanlegg/markeringsslys	Investering	-	-	-	-	-	-	0,11	-	-	-	0,11	
Nordkisa skole	Utbedringer i sprikleranlegget	Drift	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	0,03	
Skogmo skole / hovedbygg	Ny Led Belysning	Investering	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	
Skogmo skole / hovedbygg	Oppvarming, panelovner	Investering	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	
Skogmo skole / hovedbygg	Ny Varmtvannsbereeder	Drift	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	0,04	
Skogmo skole / hovedbygg	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	0,05	
Skogmo skole / hovedbygg	Oppgradering automatikk	Investering	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	0,60	
Skogmo skole / hovedbygg	Utvendig råteskader	Drift	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	
Skogmo skole / hovedbygg	Utvendig Vask/maling	Drift	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	0,40	
Skogmo skole / hovedbygg	Innvendig Malerarbeid Vegg tak	Drift	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	
Skogmo skole / hovedbygg	Nytt Brannanlegg/markeringsslys	Investering	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	0,15	
Skogmo skole / hovedbygg	Oppgradering ventilasjon. Bytte glykolgjenvinnere til roterende (ENØK), Skogmo skole	Investering	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	
Skogmo skole / hovedbygg	Personalkjøkken - Skogmo skole	Investering	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Ny Led Belysning	Investering	-	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Oppvarming, panelovner	Investering	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	0,30	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Ny Varmtvannsbereeder	Drift	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	0,08	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Vifter gymsal	Drift	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	0,11	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Oppgradering automatikk	Investering	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Utvendig panel	Drift	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,20	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Utvendig Vask/maling	Drift	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Push mur	Drift	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,20	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Bytte vinduer (Gymsal + gammel del)	Investering	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	1,50	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Vask/mal	Drift	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Vask/male vindskier + mur	Drift	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Nye isbordbeslag	Drift	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Utbedringer av brannalarmanlegget	Drift	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	
Åreppen skole / brunbygg (Gammel del)	Markerings/ledelys	Investering	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	
Allergot ungdomsskole	Ny Led Belysning	Investering	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20	-	1,20	
Allergot ungdomsskole	Ny Varmtvannsbereeder	Investering	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	-	0,12	
Allergot ungdomsskole	Basseng oppgradering	Investering	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00	

			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	SUM	
<b>Oversikt over ekstraordinære vedlikeholdstiltak - skolebygg - sept. 2024</b>			SUM	16,23	12,35	10,30	6,41	7,94	1,65	10,81	7,02	3,87	-	76,57
Bygg	Beskrivelse av tiltak	Drift/ Investering	Ekskl. mva											
Allergot ungdomsskole	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,05
Allergot ungdomsskole	Badstuer oppgradering	Investering	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Allergot ungdomsskole	Oppgradering automatikk	Investering	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	0,60
Allergot ungdomsskole	Utvendig Vask/maling	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	0,40
Allergot ungdomsskole	Legge ny skifer på trapp	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05
Allergot ungdomsskole	Innvendig Malerarbeid Vegg tak	Drift	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	0,50
Allergot ungdomsskole	Utbedringer av avvik etter årskontrollrapporten for brannalarmanlegget	Drift	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05
Allergot ungdomsskole	Utbedringer av avvik etter årskontrollrapporten for nødlysanlegget	Drift	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02
Allergot ungdomsskole	Nytt Brannanlegg/markeringslys	Investering	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15
Allergot ungdomsskole	Bytte til LED-lys ENØK Allergot	Investering	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
Vesong ungdomsskole / hovedbygg	Ny Led Belysning	Investering	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Vesong ungdomsskole / hovedbygg	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05
Vesong ungdomsskole / hovedbygg	Etterskru fasadeplater	Drift	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Vesong ungdomsskole / hovedbygg	Innvendige malerarbeid	Drift	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Vesong ungdomsskole / hovedbygg	Oppgardering av inngangshall/kantineareal - Vesong ugs.	Investering	-	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Ny Led Belysning	Investering	-	-	-	-	-	-	-	1,20	-	-	-	1,20
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Ny Varmtvannsbereeder	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Div utskiftning armaturer	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	0,05
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Oppgradering automatikk	Investering	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	0,60
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Vask/mal fasade	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	0,70
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Komplettering av holdemagneter, deteksjon	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Nytt Brannanlegg/markeringslys	Investering	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	0,15
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Ventilasjon, isolering og spjeld	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Utskifting av vinduer med brannmotstand	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	0,04
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Utskifting av brannndører	Investering	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	0,19
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Brannsikring av gjennomføringer i brannskiller	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Oppgradering av brannskiller	Drift	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,03
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Bytte til LED-lys ENØK, Nordby Ungdomsskole	Investering	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
Bakke skole / hovedbygg	Bakke skole, Lokasjon til to helsesykepleiere	Investering	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
Mogreina skole / hovedbygg	Mogreina skole, Flere personaltoiletter	Investering	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
Hovin skole / gymsalen (Bygg B)	Hovin Skole, oppgradere garderobe	Investering	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
Mogreina skole / modulbygg	Mogreina skole, påbygning av moduler for 1. klasserom	Investering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hovin skole / hovedbygg (Bygg A)	Hovin skole, Tak i skolegården	Investering	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
Mogreina skole / hovedbygg	Mogreina skole, Oppgradering elevtolett hovedbygg	Investering	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Oppgradere Aulaen	Investering	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	0,30
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Elevskap	Investering	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Elevskap	Investering	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Oppgradering av auditoriet	Investering	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Solskjerming galleri/bibliotek	Investering	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Nordby ungdomsskole / modulbygg	Solskjerming moduler	Investering	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,20
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Solskjerming galleri/bibliotek	Investering	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
Nordby ungdomsskole / hovedbygg	Solskjerming, alle vinduer vest.	Investering	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Skogmo skole / hovedbygg	Ønske om innramming og bedre lokaler i SFO	Investering	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Borgen skole / hovedbygg	Vegg i klasserom mellom kontor og klasserom	Drift	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
Jessheim skole / Hovedbygg (Bygg A)	Økning av tilpasning i forhold til barn	Investering	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
Åreppen skole / hvitbygg / SFO	Prosjekttere tiltak for UU og brannsikkerhet(midler til prosjektering)	Investering	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30